

EMS MOTOR MAKİNA

İTHALAT İHRACAT SAN. VE.TİC. A.Ş.

110 KW 1000D/DK ELK.MOTOR RAPORU

CİHAZ : AC	Us (V) :400	P (kW) : 110
MARKA : GAMAK	Is (A) :.....	DEVİR :1000
TİP :	Ur (V) :.....	CosØ :
SERİ NO :	Ir (A) :.....	S (kVA) :.....



ELEKTRİK BÖLÜMÜ EXPERTİZİ

***STATOR SARGISINI PATLATMIŞ SARGININ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.**

EMS MOTOR MAKİNA

İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.



***KANALLARIN İÇERİSİ TEMİZLENEREK SARIM İŞLEMİ BAŞLADI.**



MEKANİK BÖLÜMÜ EXPERTİZİ

***ROTOR, TEMİZLEME VE BAKIMI YAPILDI RULMAN YERLERİ KONTROL EDİLDİ VE RULMAN DEĞİŞİMİ YAPILDI.**

EMS MOTOR MAKİNA

İTHALAT İHRACAT SAN. VE.TİC. A.Ş.



***MOTOR PARÇALARI TEMİZLENEREK BOYAMA İŞLEMİ YAPILDI.**

EMS MOTOR MAKİNA

İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.





***KABLO YALITIMLARI YAPILARAK YANMAZ MAKARON KULLANILMIŞTIR.**

***SARGI DIŞ ORTAMDAN GELEBİLECEK TOZ vs GİBİ ETKENLERDEN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÖNLEM ALINDI.**

Adres : 19 Mayıs Sanayi Sitesi Şabanoğlu Mah.60,sok no:92 Tekkeköy/SAMSUN

EMS MOTOR MAKİNA

İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.



***160 DERECE TERMİSTÖR SARGIYA YERLESTIRILMİSTİR.**

Adres : 19 Mayıs Sanayi Sitesi Şabanoğlu Mah.60,sok no:92 Tekkeköy/SAMSUN

EMS MOTOR MAKİNA

İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.



***KAVİLAX FIRIN KURUMALI VERNİĞİ KULLANILARAK SARGININ DAYANIKLILIK ORANI ARTTIRILMIŞTIR VE FIRIN KURUTMA İŞLEMİ YAPILMIŞTIR.**



***DIŞ TEMİZLİK VE BOYAMA İŞLEMİ YAPILARAK TESLİM EDİLMİŞTİR.**

EMS MOTOR MAKİNA

İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.



EMS MOTOR MAKİNA

İTHALAT İHRACAT SAN. VE.TİC. A.Ş.

HİZMETİMİZDEN MEMNUN KALAĞİNIZI ÜMİT EDERİZ İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ.



EMS
MOTOR MAKİNA
İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.